





Artikelnummer/Itemnumber: 3B2035E

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: C

Mobilzaun „Economy“

Mobile fence „Economy“



Artikelbeschreibung:

Mobilzaun „Economy“
zum Absperrn von Baustellenbereichen,
Mobilbauzaunverzinkt mit
einem umlaufenden Rohr Ø 38,0 mm im unteren Bereich
verschweißt mit einem
horizontalen Rohr Ø 38,0 mm, untere Ecken verstärkt
durch Knotenbleche
Maschenweite: senkrecht 260 mm, waagerecht: 100 mm
Maschenstärke
senkrecht 2,2 mm und horizontal : 3,2 mm wegen des
leichtes Gewichts
besonders leichte Handhabung
Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Absperrarbeiten.

Technische Daten:

Gewicht: 13,40 kg/St
Material:
S235 JR

Maße: 3,50 x 2,00m

Oberfläche:

item description:

Mobile fence „Economy“
as fence around construction sites, Mobile site fence
galvanized,
tubular frame all around, vertical tubes Ø 38.0 mm
welded with horizontal tube
Ø 38.0 mm, edges on the bottom strengthened by
gusset plate, mesh size:
vertical: 260 mm, horizontal: 100 mm, wire size
horizontal: 3.2 mm,
vertical: 2.2 mm, easy handling because of low weight
width: 3.50 m, height: 2.00 m

designated purpose:

For the application in setting up temporary barriers.

technical specifications:

weight: 13,40 kg/pc
material:
S235 JR

dimensions:width: 3.50 m, height: 2.00 m

surface:
sendzime galvanised

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.