



Artikelnummer/Itemnumber: 40193BL

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm für Dübelbefestigung feuerverzinkt / weiß beschichtet, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchstreifen, Gesamtlänge: 1000 mm, mit Stahlkappe zum

Steel tube bollards Ø 193 x 3.6 mm to be fixed by plugs hot-dip galvanized / coated white, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 1000 mm, with steel cap for bolting



Artikelbeschreibung:

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 360 x 360 mm Gesamtlänge: ca. 1000 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchstreifen, Gesamtlänge: 1000 mm, mit Stahlkappe zum Anschrauben

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 0,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Steel tube bollards Ø 193 x 3.6 mm to be fixed by plugs, with base plate 360 x 360 mm Total length: 1000 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 1000 mm, with steel cap for bolting

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 0,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.