



Artikelnummer/Itemnumber: 497FB+2

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Stilpoller Stahlrohr Ø 108 mm, Höhe Überflur 950 mm
Gesamtlänge ca. 1300 mm, herausnehmbar, mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende
Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10

Ornamental bollard steel tube Ø 108 mm, height above
ground 950 mm total length approx. 1300 mm,
removable, with triangular locking mechanism acc. with
DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized



Artikelbeschreibung:

Stilpoller aus Stahlrohr
Konisch Ø 168 / 96 mm, mit Zierkappe,
ca. 750 mm Überflur, feuerverzinkt und
antikbraun (RAL 8019) beschichtet, Höhe Überflur 950
mm
Gesamtlänge ca. 1300 mm, herausnehmbar, mit
Dreikantverschluss
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung
mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10
ca. 500 mm Unterflur, mit 2 Ösen

item description:

Ornamental bollard
of steel tube
Conical Ø 168 / 96 mm, with ornamental cap,
approx. 750 mm above ground, hot-dip
galvanized and coated in antique brown (RAL 8019),
height above ground 950 mm
total length approx. 1300 mm, removable, with triangular
locking mechanism
acc. with DIN 3223, self-engaging lock
with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10
approx. 500 mm below ground, with 2 eyelets

Technische Daten:

Gewicht: 17,00 kg/St

technical specifications:

weight: 17,00 kg/pc

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.